

Protokoll

säkerhetsbesiktning lekplats

Lekplats: Luktärtsvägen 8, Ljungsbro
Beställare: Anna Gustafsson – Adamstorp samfällighet
Datum för besiktning: 2020-10-13

Föremål ej ämnade för lek omfattas inte av besiktningen

Stötdämpande underlag har ej testats i enlighet med SS-EN 1177:2008 (HIC-prövning)

Frågor rörande drift och underhåll avhandlas om tillbörligt på separat protokoll.

*Besiktning utförd mot tillämpliga regelverk;
SS-EN 1176, SS-EN1177,
Ordningslagen (OL)
Plan och bygglagen (PBL)
Boverkets byggregler (BBR)
Produktsäkerhetslagen (PSL)*

*Besiktningsperson: Richard Lilja
Innehar certifikat CPL 146:15 utfärdat av SERENO
Certifiering AB
Telefon: 013-465 99 78
richard.lilja@thormans.se*

Totalt antal fel på denna lekplats:	A-fel:	B-fel:	C-fel: 8	Anm:
--	---------------	---------------	-----------------	-------------

2020-10-14

Allmänt



Bild 1



Bild 2

Beskrivning	Bild	§	Fel
Hänvisningsskylt med info om adress, larmnummer, ägare mm saknas	NA	1176-7:8.2.4	C
Lekredskap som ej är certifierade utifrån SS_EN 1176 i offentlig lekyta	2	1176-1	C

Redskap: #1: Gungställning typ 1 HAGS GoRo

Kritisk fallhöjd: 1,5m Tillverkningsår: 2016



Bild 1



Bild 2

Beskrivning	Bild	§	Fel
Insprikningsningsskydd står för nära, ska vara minst 1,5m utanför fallområdet; 4,75m i detta fall	2	1176-2 Bil 2	C
Märkning för identifiering av redskap saknas	NA	1176-1:7.1	C

Redskap #2: Klätterlek med vidbyggd rutschbana HAGS Uniplay Fogus

Kritisk fallhöjd: 1,55m Tillverkningsår: 2015



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Beskrivning	Bild	§	Fel
Två överliggare har börjat spricka.	2, 3	1176-7:8.2.7	C

2020-10-14

Redskap: #3: Liten rutschkana

Kritisk fallhöjd: 0,8m Tillverkningsår: 2008



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Beskrivning	Bild	§	Fel
Plattformen har börjat murkna	2	1176-7:8.2.7	C
Trappen sitter inte fast i hörnet	3	1176-7:8.2.7	C
Märkning för identifiering av redskap saknas	NA	1176-1:7.1	C

Redskap: #4: Baksandlåda, ej besiktigad som lekredskap

Kritisk fallhöjd: NA Tillverkningsår: -



Bild 1

Beskrivning	Bild	§	Fel
Inga fel identifierade			

Thormans Entreprenad tackar för förtroendet att ni valde att anlita oss för er lekplatsbesiktning.

Vid frågor eller oklarheter hör gärna av er.



Richard Lilja, Thormans Entreprenad

Felklassning:

A-Fel: Fel som kan medföra risk för allvarlig skada eller fel som kan medföra stor risk för mindre skada.
(Normalt krävs omedelbar åtgärd.)

B-Fel: Fel som kan medföra mindre risk för mindre skada eller fel som kan medföra stor risk för liten skada.
(Normalt bör åtgärd vidtagas snarast)

C-Fel: Fel som kan medföra liten risk för mindre skada eller fel som kan medföra mindre risk för liten skada.
(Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.)

OL: Ordningslagen; (SFS 1993:1617 3 kap. 5 §)

!: Besiktningsmans kommentarer.

Observera: Det åligger lekplatsens ägare/förvaltare att identifiera behov av åtgärd samt tidpunkt för denna åtgärd.

För att lämna synpunkter på certifikatinnehavarens verksamhet till certifieringsorganet

*SERENO Certifiering AB
Box 5609
114 86 Stockholm
Tel: 08 55695330*